別紙２

市有施設の耐震化の取組状況（学校施設）

令和7年3月末現在

番号	用途	名称	棟名	地区	施設区分	構造	階	延床面積（㎡）	竣工年	耐震診断の実施	耐震診断結果	耐震改修年	判定係数(1.0)	施設管理担当	方針等	
1	小学校	東部小学校	校舎1	東部	②	RC	3	2,357	昭和43年	○	×	H21	—	教・教育総務課		
	〃	〃	校舎2	〃	②	RC	3	811	昭和44年	○	×	H21	—	〃		
	〃	〃	校舎3	〃	②	RC	3	1,082	昭和54年	○	○	—	—	〃		
	〃	〃	屋体	〃	②	SRC	1	862	昭和51年	○	×	H24	—	〃		
2	〃	大曲小学校	校舎	大曲	②	RC	3	3,098	昭和53年	○	×	H22	—	〃		
	〃	〃	屋体1	〃	②	RC	2	132	昭和55年	○	×	H22	—	〃		
	〃	〃	屋体2	〃	②	SRC	1	712	昭和55年	○	×	H22	—	〃		
3	〃	西の里小学校	校舎	西の里	②	RC	3	2,694	昭和50年	○	×	H19	—	〃		
4	〃	双葉小学校	校舎1	北広島団地	②	RC	2	3,716	昭和50年	○	×	H23	—	〃		
	〃	〃	校舎2	〃	②	RC	2	683	昭和50年	○	○	—	—	〃		
	〃	〃	屋体	〃	②	SRC	1	674	昭和51年	○	×	H23	—	〃		
5	〃	緑ヶ丘小学校	校舎1	北広島団地	②	RC	2	882	昭和51年	○	○	—	—	〃		
	〃	〃	校舎2	〃	②	RC	2	3,458	昭和51年	○	×	H11	—	〃		
	〃	〃	屋体	〃	②	SRC	1	817	昭和52年	○	○	—	—	〃		
8	〃	北の台小学校	校舎	東部	②	RC	3	2,476	昭和45年	○	×	H20	—	〃		
	〃	〃	屋体	〃	②	SRC	1	1,022	昭和51年	○	×	H26	—	〃		
9	中学校	西部中学校	校舎1	輪厚	②	RC	2	1,034	昭和42年	○	×	H15	—	〃		
	〃	〃	屋体	〃	②	SRC	2	564	昭和49年	○	×	H24	—	〃		
10	〃	西の里中学校	校舎1	西の里	②	RC	2	1,128	昭和44年	○	×	H22	—	〃		
	〃	〃	校舎2	〃	②	RC	2	1,142	昭和52年	○	○	—	—	〃		
11	〃	大曲中学校	校舎1	大曲	②	RC	2	1,237	昭和46年	○	○	—	—	〃		
	〃	〃	校舎2	〃	②	RC	3	867	昭和54年	○	×	H22	—	〃		
12	〃	広葉中学校	校舎	北広島団地	②	RC	2	5,570	昭和50年	○	×	H22	—	〃		
	〃	〃	屋体	〃	②	SRC	1	957	昭和50年	○	×	H22	—	〃		
13	〃	緑陽中学校	校舎	北広島団地	②	RC	2	4,248	昭和53年	○	○	—	—	〃		
	〃	〃	屋体	〃	②	SRC	1	1,034	昭和54年	○	×	H27	—	〃		