

市有施設の耐震化の取組状況（一般施設）

平成31年3月末現在

番号	用途	名称	棟名	地区	施設区分	構造	階	延床面積 (㎡)	竣工年	耐震診断の実施	耐震診断結果	耐震改修年	判定係数(1.0)	施設管理担当	方針等
1	庁舎施設	本庁舎		東部		RC	3	1,771	昭和43年		×			総務課	平成29年度解体除却済み
2	"	第2庁舎(旧)		"		S	1	597	昭和49年	×				"	平成29年度解体除却済み
3	"	第3庁舎(旧)		"		S	2	480	昭和54年	×				"	平成29年度解体除却済み
4	社会教育施設	北広島団地住民センター	本棟	北広島団地		RC	2	1,491	昭和55年					市民課	
	"	"	体育館	"		S	1	463	昭和55年		×	H23		"	
5	"	農民研修センター		輪厚		RC	2	630	昭和49年					"	
6	"	西の里公民館		西の里		S	1	483	昭和51年		×		0.87	教・社会教育課	検討中
7	"	西の里会館		"		RC	2	599	昭和56年					市民課	
8	"	大曲会館		大曲		RC	2	768	昭和54年					"	
9	"	中央公民館		東部		RC	2	1,520	昭和50年		×	H26		教・社会教育課	
10	"	中央会館		"		RC	2	566	昭和43年		×			総務課	平成27年度解体除却済み
11	"	北広島市フレンドリーセンター		"		RC	2	828	昭和47年	×				教・社会教育課	解体予定
12	社会福祉施設	北広島市福祉センター		北広島団地		RC	2	2,030	昭和56年					こども発達支援センター	
13	保育園	すみれ保育園		"		SB	1	725	昭和50年					保育園	
14	"	すずらん保育園		"		SB	1	768	昭和53年					"	
15	"	輪厚保育館		輪厚		SB	1	252	昭和55年					"	
16	ごみ処理施設	クリーンセンター	管理棟	東部		RC	1	289	昭和54年					環境課	
17	"	同上	汚水処理棟	"		RC	1	553	昭和54年					"	
18	"	同上	破碎処理棟	"		S	1	892	昭和55年					"	平成21年度 解体除却済み
19	消防施設	消防本部	旧庁舎	北広島団地		RC	2	863	昭和49年		×	H24		消防本部	
20	"	消防署大曲出張所		大曲		RC	2	322	昭和55年					"	平成27年度(売却)解体除却済み
21	教職員住宅	若葉職員住宅	12号棟	北広島団地		RC	5	2,185	昭和53年					総務課	
22	"	若葉教員住宅	10号棟	"		RC	5	1,589	昭和53年					教・教育総務課	
23	"	同上	11号棟	"		RC	5	1,563	昭和53年					"	
24	"	南町教員住宅		"		RC	3	655	昭和48年	×				"	平成26年度(売却)解体除却済み
25	その他	共栄排水機場		東部		S	2	448	昭和43年	×				農政課	平成30年度解体除却済み
26	"	北広島市葬斎場		大曲		RC	1	494	昭和49年					環境課	
27	"	学校給食センター	事務棟	東部		S	2	292	昭和48年		×	H24		教・給食センター	
28	"	"	調理棟	"		S	1	544	昭和50年		×	H24		"	
29	"	"	ポイラー室棟	"		S	1	42	昭和48年		×	H24		"	