# 市有施設の耐震化の取組状況（学校施設）

平成31年3月末現在

| 番号 | 用途 | 名称 | 棟名 | 地区 | 施設区分 | 構造 | 階 | 延床面積（㎡） | 竣工年 | 耐震診断の実施 | 耐震診断結果 | 耐震改修年 | 判定係数(1.0) | 施設管理担当 | 方針等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小学校 | 東部小学校 | 校舎1 | 東部 | ② | RC | 3 | 2,357 | 昭和43年 | ○ | × | H21 | — | 教・教育総務課 | |
| | 〃 | 〃 | 校舎2 | 〃 | ② | RC | 3 | 811 | 昭和44年 | ○ | × | H21 | — | 〃 | |
| | 〃 | 〃 | 校舎3 | 〃 | ② | RC | 3 | 1,082 | 昭和54年 | ○ | ○ | — | — | 〃 | |
| | 〃 | 〃 | 屋体 | 〃 | ② | SRC | 1 | 862 | 昭和51年 | ○ | × | H24 | — | 〃 | |
| 2 | 〃 | 大曲小学校 | 校舎 | 大曲 | ② | RC | 3 | 3,098 | 昭和53年 | ○ | × | H22 | — | 〃 | |
| | 〃 | 〃 | 屋体1 | 〃 | ② | RC | 2 | 132 | 昭和55年 | ○ | × | H22 | — | 〃 | |
| | 〃 | 〃 | 屋体2 | 〃 | ② | SRC | 1 | 712 | 昭和55年 | ○ | × | H22 | — | 〃 | |
| 3 | 〃 | 西の里小学校 | 校舎 | 西の里 | ② | RC | 3 | 2,694 | 昭和50年 | ○ | × | H19 | — | 〃 | |
| 4 | 〃 | (旧)広葉小学校 | 校舎1 | 北広島団地 | ② | RC | 2 | 3,555 | 昭和49年 | ○ | ○ | — | — | 〃 | ※平成25年度「広葉交流センター」に変更 |
| | 〃 | 〃 | 校舎2 | 〃 | ② | RC | 2 | 1,030 | 昭和49年 | ○ | ○ | — | — | 〃 | 〃 |
| | 〃 | 〃 | 屋体 | 〃 | ② | SRC | 1 | 769 | 昭和49年 | ○ | × | H22 | — | 〃 | 〃 |
| 5 | 〃 | 若葉小学校(現双葉小) | 校舎1 | 北広島団地 | ② | RC | 2 | 3,716 | 昭和50年 | ○ | × | H23 | — | 〃 | |
| | 〃 | 〃 | 校舎2 | 〃 | ② | RC | 2 | 683 | 昭和50年 | ○ | ○ | — | — | 〃 | |
| | 〃 | 〃 | 屋体 | 〃 | ② | SRC | 1 | 674 | 昭和51年 | ○ | × | H23 | — | 〃 | |
| 6 | 〃 | 高台小学校(現緑ヶ丘小) | 校舎1 | 北広島団地 | ② | RC | 2 | 882 | 昭和51年 | ○ | ○ | — | — | 〃 | |
| | 〃 | 〃 | 校舎2 | 〃 | ② | RC | 2 | 3,458 | 昭和51年 | ○ | × | H11 | — | 〃 | |
| | 〃 | 〃 | 屋体 | 〃 | ② | SRC | 1 | 817 | 昭和52年 | ○ | ○ | — | — | 〃 | |
| 7 | 〃 | (旧)緑陽小学校 | 校舎1 | 北広島団地 | ② | RC | 2 | 2,516 | 昭和52年 | ○ | × | H14 | — | 〃 | ※平成25年度「北広島団地地域サポートセンター」に変更 |
| | 〃 | 〃 | 校舎2 | 〃 | ② | RC | 2 | 2,321 | 昭和52年 | ○ | ○ | — | — | 〃 | 〃 |
| | 〃 | 〃 | 屋体 | 〃 | ② | SRC | 1 | 752 | 昭和52年 | ○ | ○ | — | — | 〃 | 〃 |
| 8 | 〃 | 北の台小学校 | 校舎 | 東部 | ② | RC | 3 | 2,476 | 昭和45年 | ○ | × | H20 | — | 〃 | |
| | 〃 | 〃 | 屋体 | 〃 | ② | SRC | 1 | 1,022 | 昭和51年 | ○ | × | H26 | — | 〃 | |
| 9 | 中学校 | 西部中学校 | 校舎1 | 輪厚 | ② | RC | 2 | 1,034 | 昭和42年 | ○ | × | H15 | — | 〃 | |
| | 〃 | 〃 | 屋体 | 〃 | ② | SRC | 2 | 564 | 昭和49年 | ○ | × | H24 | — | 〃 | |
| 10 | 〃 | 西の里中学校 | 校舎1 | 西の里 | ② | RC | 2 | 1,128 | 昭和44年 | ○ | × | H22 | — | 〃 | |
| | 〃 | 〃 | 校舎2 | 〃 | ② | RC | 2 | 1,142 | 昭和52年 | ○ | ○ | — | — | 〃 | |
| 11 | 〃 | 大曲中学校 | 校舎1 | 大曲 | ② | RC | 2 | 1,237 | 昭和46年 | ○ | ○ | — | — | 〃 | |
| | 〃 | 〃 | 校舎2 | 〃 | ② | RC | 3 | 867 | 昭和54年 | ○ | × | H22 | — | 〃 | |
| 12 | 〃 | 広葉中学校 | 校舎 | 北広島団地 | ② | RC | 2 | 5,570 | 昭和50年 | ○ | × | H22 | — | 〃 | |
| | 〃 | 〃 | 屋体 | 〃 | ② | SRC | 1 | 957 | 昭和50年 | ○ | × | H22 | — | 〃 | |
| 13 | 〃 | 緑陽中学校 | 校舎 | 北広島団地 | ② | RC | 2 | 4,248 | 昭和53年 | ○ | ○ | — | — | 〃 | |
| | 〃 | 〃 | 屋体 | 〃 | ② | SRC | 1 | 1,034 | 昭和54年 | ○ | × | H27 | — | 〃 | |