

No.	施設名称	所在地	地区	建築年	構造	床面積	備考	修繕業務	定期巡回	電気保安業務	電気設備点検	暖房機器保守点検	エアコン保守点検	空調保守点検	機械管備	消防設備保守点検	防火対象物点検	自動ドア保守点検業務	受水槽点検清掃検査	貯水槽点検清掃	浄化槽保守点検	エレベーター保守点検	エスカレーター管理	昇降機保守点検	樹木維持管理	樹木剪定	冬囲い	草刈	除排雪業務	窓硝子清掃	施設清掃	汚水管設備清掃	換気口換気扇清掃	ボイラー-窓地炉点検清掃	排気洗浄装置点検清掃	その他業務	
1	史跡旧島松駅通所	島松1番地	西部	M6	W	313		○	○						○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○				
2	大曲出張所	大曲柏葉1丁目2番地3	大曲	H2	SB	159		○	○						○(～R9)													○	○	○	○	○	○	○			
3	西の里出張所	西の里南1丁目2番地4	西の里	S51	S	483		○	○						○(～R9)																						
4	広葉中学校給食調理場	広葉町5丁目1番地	北広島団地	H11	RC	861		△(調理場除)	○	○(～R9)					○	○			○	○													○	○	○	○	除害施設管理、地下ビット点検、ボイラー保守点検
5	西の里中学校給食調理場	西の里790番1	西の里	H13	RC	1,349		△(調理場除)	○	○(～R9)					○	○			○	○												○	○			除害施設管理、地下ビット点検、ボイラー保守点検、冷温水発生器保守点検、給湯設備保守点検、簡易専用水道検査	
6	防災教育センター	大曲2番地1	大曲	R6	S	3,833		△(調理場除)	○	○(～R9)		○			○	○			○	○		○						○	○							除害施設管理、地下ビット点検、ボイラー保守点検、簡易専用水道検査、鼠昆虫防除、煤煙測定	
7	葬斎場	仁別405番地79	西部	S49	RC	494		○	○	○(～R9)					○	○						○														火葬炉保守	
8	防災センター	共栄586番地48	東部	H19	RC	1,256	国所有施設	○	○	○(～R9)					○(～R8)	○		○(～R8)			○	○(～R8)						○	○							地下タンク保守点検	
9	西部小学校	輪厚508番地3	西部	H17	RC	5,757		○	○	○(～R9)		○			○(～R11)	○		○				○(～R9)				○										グラウンド整地、地下タンク保守点検、遊具点検、化学物質測定分析、簡易専用水道検査、ピアノ保守調律、煤煙測定	
10	西の里小学校	西の里401番地	西の里	S49	RC	5,634		○	○	○(～R9)		○			○(～R11)	○			○			○(～R9)				○										グラウンド整地、地下タンク保守点検、遊具点検、化学物質測定分析、簡易専用水道検査、ピアノ保守調律、煤煙測定	
11	大曲小学校	大曲柏葉2丁目14番地6	大曲	S53	RC	6,361		○	○	○(～R9)		○			○(～R11)	○			○			○(～R9)				○										グラウンド整地、地下タンク保守点検、遊具点検、化学物質測定分析、簡易専用水道検査、ピアノ保守調律、煤煙測定	
12	東部小学校	中央4丁目4番地1	東部	S42	RC	5,242		○	○	○(～R9)		○			○(～R11)	○			○			○(～R9)				○										グラウンド整地、地下タンク保守点検、遊具点検、化学物質測定分析、ピアノ保守調律、煤煙測定	
13	緑ヶ丘小学校	高台町2丁目1番地	北広島団地	S50	RC	5,224		○	○	○(～R9)		○			○(～R11)	○			○			○(～R9)				○										グラウンド整地、地下タンク保守点検、遊具点検、化学物質測定分析、ピアノ保守調律、煤煙測定	
14	大曲東小学校	大曲光2丁目8番地	大曲	H3	RC	6,855		○	○	○(～R9)		○			○(～R11)	○			○			○(～R9)				○										グラウンド整地、地下タンク保守点検、遊具点検、化学物質測定分析、簡易専用水道検査、ピアノ保守調律、煤煙測定	
15	北の台小学校	共栄町4丁目6番地1	東部	S44	RC	5,503		○	○	○(～R9)		○			○(～R11)	○			○			○(～R9)				○										グラウンド整地、地下タンク保守点検、遊具点検、化学物質測定分析、簡易専用水道検査、ピアノ保守調律、煤煙測定	
16	双葉小学校	若葉町3丁目12番地	北広島団地	S49	RC	5,182		○	○	○(～R9)		○			○(～R11)	○			○			○(～R9)				○										グラウンド整地、地下タンク保守点検、遊具点検、化学物質測定分析、ピアノ保守調律、煤煙測定	
17	西部中学校	輪厚中央1丁目12番地	西部	S41	RC	4,949		○	○	○(～R9)		○			○(～R11)	○			○			○(～R9)				○										グラウンド整地、地下タンク保守点検、化学物質測定分析、ピアノ保守調律、煤煙測定	
18	西の里中学校	西の里790番地1	西の里	S43	RC	5,170		○	○	○(～R9)		○			○(～R11)	○			○			○(～R9)				○										グラウンド整地、地下タンク保守点検、化学物質測定分析、ピアノ保守調律、煤煙測定	
19	大曲中学校	大曲中央2丁目4番地1	大曲	S46	RC	6,748		○	○	○(～R9)		○			○(～R11)	○			○			○(～R9)				○										グラウンド整地、地下タンク保守点検、化学物質測定分析、ピアノ保守調律、煤煙測定	
20	東部中学校	美咲き野1丁目12番地1	東部	H1	RC	7,209		○	○	○(～R9)		○			○(～R11)	○			○			○(～R9)				○										グラウンド整地、地下タンク保守点検、化学物質測定分析、簡易専用水道検査、ピアノ保守調律、煤煙測定	
21	広葉中学校	広葉町5丁目1番地	北広島団地	S48	RC	6,423		○	○	○(～R9)		○			○(～R11)	○			○			○(～R9)				○											グラウンド整地、地下タンク保守点検、化学物質測定分析、ピアノ保守調律、煤煙測定
22	緑陽中学校	緑陽町3丁目4番地	北広島団地	S52	RC	6,351		○	○	○(～R9)		○			○(～R11)	○			○			○(～R9)				○											グラウンド整地、地下タンク保守点検、化学物質測定分析、ピアノ保守調律、煤煙測定
23	共栄団地会館	共栄町3丁目8番地2	東部	H30	W	94		○	○																												
24	共栄団地1号棟	共栄町3丁目9番地1	東部	H26	RC	3,361		○	○														○(～R8)														
25	共栄団地2号棟	共栄町3丁目9番地1	東部	H27	RC	1,072		○	○																												
26	共栄団地3号棟	共栄町3丁目8番地1	東部	H29	RC	4,514		○	○														○(～R8)														
27	共栄団地4号棟	共栄町3丁目8番地2	東部	H31	RC	1,086		○	○																												
28	共栄団地5号棟	共栄町3丁目7番地6	東部	R2	RC	1,799		○	○																												
29	西の里団地18号棟	西の里北1丁目1番地20	西の里	H3	RC	569		○	○																												
30	西の里団地19号棟	西の里北1丁目1番地21	西の里	S59	SB	558		○	○																												
31	ひまわり会館	中央2丁目7番地3	東部	H8	W	156		○	○																												
32	広島団地(1号棟)	中央2丁目7番地3	東部	H5	RC	1,544		○	○																	○											
33	広島団地(2号棟)	中央2丁目7番地3	東部	H6	RC	2,059		○	○																	○											
34	広島団地(3号棟)	中央2丁目7番地3	東部	H4	RC	2,059		○	○																	○											
35	広島団地(4号棟)	中央2丁目7番地3	東部	H8	RC	2,117		○	○																	○											
36	西の里団地A棟	西の里南1丁目4番地3	西の里	H19	RC	3,105		○	○														○(～R7)														
37	西の里団地B棟	西の里南1丁目4番地11	西の里	H22	RC	560		○	○																												
38	西の里団地C棟	西の里南1丁目4番地15	西の里	H21	RC	560		○	○																												
39	西の里団地D棟	西の里南1丁目4番地14	西の里	H21	RC	560		○	○																												
40	西の里団地E棟	西の里南1丁目4番地13	西の里	H22	RC	626		○	○																												
41	輪厚団地	輪厚中央1丁目5番地4	西部	H13	RC	2,664		○	○														○(～R8)														
42	すずらん保育園	高台町7丁目4番地	北広島団地	S52	SB	768		○	○		○	○			○(～R7)	○		○						○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	遊具点検、煤煙測定
43	すみれ保育園	広葉町2丁目4番地1	北広島団地	S49	SB	725		○	○		○	○			○(～R7)	○		○						○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	遊具点検、煤煙測定
44	稲穂保育園	稲穂町東1丁目6番地1	東部	S56	SB	715		○	○		○	○			○(～R7)	○		○						○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	遊具点検
45	北広島学童クラブ	泉町1丁目1番地	北広島団地	S55	RC	183	北広島団地住民センター内	○	○						○(～R11)										○(～R7)		○(～R7)										
46	大曲学童クラブ	大曲柏葉2丁目14番地5	大曲	S57	S	571	借上施設	○	○						○(～R11)										○(～R7)		○(～R7)										
47	西の里学童クラブ	西の里南1丁目2番地4	西の里	S51	S	102	西の里公民館内	○	○						○(～R11)										○(～R7)		○(～R7)										
48	西の里第三学童クラブ	西の里南1丁目1番地18	西の里	H25	W	166	借上施設	○	○						○(～R11)										○(～R7)		○(～R7)										
49	東部学童クラブ	中央4丁目4番地	東部	H30	W	344	東部小学校敷地内	○	○						○(～R11)	○									○(～R7)		○(～R7)										
50	東部第二学童クラブ	中央3丁目8番地1	東部	S51	S	200	借上施設	○	○						○(～R11)										○(～R7)		○(～R7)										
51	広葉学童クラブ	広葉町3丁目1番地	北広島団地	S47	RC	256	広葉交流センター内	○	○						○(～R11)										○(～R7)		○(～R7)										
52	大曲東学童クラブ	大曲光2丁目8番地	大曲	H9	W	199		○	○						○(～R11)	○									○(～R7)		○(～R7)										
53	大曲東第二学童クラブ	大曲光2丁目8番地	大曲	H9	W	110		○	○						○(～R11)										○(～R7)		○(～R7)										
54	北の台学童クラブ	共栄町4丁目2番地5	東部	H13	S	200	借上施設	○	○						○(～R11)										○(～R7)		○(～R7)										
55	北の台第二学童クラブ	共栄町4丁目17番地8	東部	H22	LS	130	借上施設	○	○						○(～																						

